



Acoplador del sensor de micrófono y cables de conexión. CL024

## **Función**

Diseñado para convertir las entradas P2 en dos salidas para conexiones, para ser conectadas al multicronómetro digital, al multicronómetro Bluetooth, al multicronómetro digital y analógico o a la interfaz,

cidepedigital.com.br \( \text{cidepe@cidepe.com.br} \)